

## Biais Extensible T15 - Noir

da: Freudenberg



Modello: STOFRE-53569602

De parfaites coutures sur des tissus souples et extensibles (p. ex. jersey) protègent contre la déformation et l'effilochage. Peut être aisément appliqué aux courbures.

Mettre pas à pas dans la forme correspondante et presser le fer à repasser environ 8 secondes, sans pousser.

Nettoyage à sec. Lavable à 40°C  
15mm. x 50 mt. 100% PES

**Prix : € 15.00** (incl. TVA)

Accessoires, Tendace et Mercerie - Rubans et Passementeries

## Biais Extensible T15 - Blanc

da: Freudenberg



Modello: STOFRE-53569601

De parfaites coutures sur des tissus souples et extensibles (p. ex. jersey) protègent contre la déformation et l'effilochage. Peut être aisément appliqué aux courbures.

Mettre pas à pas dans la forme correspondante et presser le fer à repasser environ 8 secondes, sans pousser.

Nettoyage à sec. Lavable à 40°C

15mm. x 50 mt. 100% PES

**Prix : € 15.00** (incl. TVA)

## Framilastic T6 - 10mt.

da: Freudenberg



Modello: STOFRE-53474016

Idéale pour l'habillement féminin, les dessous lingerie et le sportswear. Maintien la forme d'origine de coutures élastiques ou peut être utilisé dans la fabrication de pièces décoratives, de fronces et volants extensibles. Se pique facilement, très élastique, offre une grande résistance (jusqu'à 450 % d'élasticité). Agréable sur la peau, résiste au chlore et aux fortes températures, jusqu'à 130°C.

Etoffes extensibles, haute résistance à la déchirure, résiste au chlore (eau de javel), agréable à la peau.

Couper le framilastic plus court que la longueur définitive désirée - ceci dépendant du degré de fronces désiré. Piquer le début de la bande sur 1 cm sans froncer ( au point zig-zag sans oublier de fixer le début de la couture) afin de lui donner de la tenue. Ensuite étirer votre bande à la longueur désirée et piquer dans cette position. Fixer de nouveau en fin de piquage. La bande transparente Framatic doit être toujours piquée en son milieu. Elle agit ainsi de façon régulière et donne un maintien régulier.

Recommandation : ne pas utiliser d'adoucisseur après lavage.

**Le prix est pour 10 mt.**

**Prix : € 7.00** (incl. TVA)

## Framilastic T9 - 10mt.

da: Freudenberg



Modello: STOFRE-53474015

Idéale pour l'habillement féminin, les dessous lingerie et le sportswear. Maintien la forme d'origine de coutures élastiques ou peut être utilisé dans la fabrication de pièces décoratives, de fronces et volants extensibles. Se pique facilement, très élastique, offre une grande résistance (jusqu'à 450 % d'élasticité). Agréable sur la peau, résiste au chlore et aux fortes températures, jusqu'à 130°C.

Etoffes extensibles, haute résistance à la déchirure, résiste au chlore (eau de javel), agréable à la peau.

Couper le framilastic plus court que la longueur définitive désirée - ceci dépendant du degré de fronces désiré. Piquer le début de la bande sur 1 cm sans froncer ( au point zig-zag sans oublier de fixer le début de la couture) afin de lui donner de la tenue. Ensuite étirer votre bande à la longueur désirée et piquer dans cette position. Fixer de nouveau en fin de piquage. La bande transparente Framatic doit être toujours piquée en son milieu. Elle agit ainsi de façon régulière et donne un maintien régulier.

Recommandation : ne pas utiliser d'adoucisseur après lavage.

**Le prix est pour 10 mt.**

**Prix : € 8.00** (incl. TVA)